

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детский сад №8
города Алушты *Вихляева* Е.Ю. Вихляева



30.06.2017г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры

**муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №8 «Светлячок»
города Алушты**

г. Алушта

потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с умственной отсталостью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 8,9, 2,7,4,6,26 до остановки «Автовокзал»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200-250 м

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: необходима адаптация основных структурно-функциональных зон

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 г.

в рамках исполнения Программа РФ «Доступная среда на 2011-2022»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, _____ плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской

Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "30" июня 2017г.,
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "30" июня 2017 г.
3. Решения Комиссии _____ от " _ " _____ 20__ г.

Приложение А.3



Е.Ю. Вихляева

«30» июня 2017г.

**Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
N 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учебный корпус (объект образования)
 1.2. Адрес объекта 298500 Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялгинская, 19А
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1618 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4717 кв.м
 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 1998
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - __, капитального - __

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Светлячок» города Алушты, краткое наименование, МДОУ детский сад №8 города Алушты
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298500 Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялгинская, 19А
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежи Администрации города Алушты Республики Крым
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298516, Российская Федерация, Республика Крым г.Алушта, пл.Советская, 1 тел. (06560) 5-61-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
 2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные
 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с ОВЗ

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 8,9, 2,7,4,6,26 до остановки «Автовокзал»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200-250 м

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры, лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Согласовано _____ Селезнёва Л.Н., заведующий хозяйством, телефон +7 (978) 7686412
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение А.4

Е.Ю. Вихляева

«30» июня 2017г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
№ 1**

г.Алушта

" 30 " июня 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учебный корпус (объект образования)
1.2. Адрес объекта 298500 Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялтинская, 19А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1618 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4717 кв.м
1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта 1998
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —, капитального —

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Светлячок» города Алушты, краткое наименование, МДОУ детский сад №8 города Алушты
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298500 Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялтинская, 19А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Фирма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежи Администрации города Алушты Республики Крым
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 298516, Российская Федерация, Республика Крым г.Алушта, пл.Советская I тел. (06560) 5-61-90

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
2.2 Виды оказываемых услуг _____ образовательные

- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с ОВЗ
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	4	2
2	Вход (входы) в здание	ВНД	1,2,3	6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7,8,9, 10,11, 17,18, 19, 20, 21,22, 23	8,9,10, 11,12, ,
4	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	9,10, 11, 24,25, 26	13
5	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	12,13	14,15
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности - необходима адаптация

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 20 г. в рамках исполнения Программы РФ «Доступная среда на 2011-2022г»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации беспрепятственная доступность к объекту, беспрепятственная эвакуация.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1.Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

—;

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 5. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте учебный корпус на 12 л.

Поэтажные планы учебного корпуса - на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) фотофиксации на 12 л.

Руководитель

рабочей группы Заведующий хозяйством, Селезнёва Л.Н.

(должность, Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий МДОУ детский сад №8, Е.Ю.Вихляева _____

(должность, Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Начальник отдела общего и дошкольного образования управления образования и молодежи, Сколотенко И.Н. _____

(должность, Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Заведующий ТПМПК, Светлова А.В. _____

Нач.отдела хоз.обеспечения, Хаваев И.А. _____

Пред.профкома МДОУ детский сад №8, Тигашева И.А. _____

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

_____ (должность, Ф.И.О.)

_____ (подпись)

(должность, Ф.И.О.)
представители организации,
расположенной на объекте

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано "30" июня 2017г. (протокол N1)
Комиссией
(название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" июня 2017г.

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Корпус МДОУ детского сада № 8 города Алушты**

Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялтинская , 19А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане территории	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2,3	1	Отсутствует информация об ОСИ	Все	Установка информации об ОСИ	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2,3	2	- неровная поверхность, - отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях, вход на территорию возможен только по лестнице, вход через технические ворота запрещен.	Все	- замена покрытий пешеходных путей, - нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание, - сделать вход на территорию МДОУ для инвалидов-колясочников	ТР
1.3	Лестница (наружная)	да	1,2,3	3,4	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют места для парковки транспорта инвалидов	К,О	Организовать разметку парковки для транспорта инвалидов	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" июня 2017г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Корпус МДОУ детского сада №8 города Алушты

Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялтинская , 19А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажам)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1,2, 3,4	3,4	- отсутствуют дополнительные разделительные поручни, - отсутствуют поручней	О,С	- установить поручни, установить дополнительные разделительные поручни, - заменить покрытие, - нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8 м. до лестницы (п. 3.27, 3.28, 3.9, 3.32 СНИП)	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует	К	- Оборудовать пандус согласно п. 3.29, 3.30, 3.31, 3.32 СНИП, ГОСТ Р 51261, - установить кнопку вызова персонала, - организовать ситуационную помощь	ТР, ТСП, орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	5	- отсутствует контрастная полоса перед дверью, - отсутствует навес, - водоотвод не обеспечивает быстрый отвод воды с площадки	С Все	- нанести контрастную полосу перед дверью на 0,8 м. до проёма, - установить навес, - Заменить водоотвод и водосборную решётку (п. 3.14, 3.15, 3.19 СНИП)	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	6	6,7	- отсутствие информации об ОСИ на входе, - отсутствуют горизонтальные поручни для открывания и закрывания дверей, - отсутствуют петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто», - порог более 0,025 м., - в нижней части двери отсутствует противоударная полоса, - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала	Все К	-установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками, - замена входных дверей согласно п. 3.23, 3.24, 3.26, 3.58,3.59 СНИП	ТР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "30" июня 2017 г.

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

корпус МДОУ детского сада №8 города Алушты

Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялтинская , 19А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане (по этажно м)	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть	14	8,9	- отсутствие информации на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно – гигиеническим помещениям (п. 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.56, 3.58, 3.59, 3.60 СНИП)	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15,16	10	- отсутствуют шероховатые поверхности, - рёбра с закруглением ступеней, больше 0,05 м., - боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков, - отсутствуют поручни со стороны стены, - завершающие части менее 0,3 м., - отсутствуют рельефные обозначения этажей, - отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней.	Все	- оборудовать ступени материалом с шероховатой поверхностью и бортиками на боковых краях (не примыкающих к стене), - выровнять рёбра ступеней, - заменить существующие поручни с завершающими частями и установить поручни со стороны стены, - установить рельефные обозначения этажей, - нанести контрастную и рельефную маркировку ступеней. (п. 3.14, 3.20, 3.27, 3.28, 3.32, 3.33 СНИП, ГОСТ Р 51261)	ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Дверь	есть	1,2	11	- отсутствие информации об ОСИ на входе, - отсутствуют горизонтальные поручни для открывания и закрывания дверей, - отсутствуют петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто», - порог более 0,025 м., - в нижней части двери отсутствует противоударная полоса, - отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала	Все К	-установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками, - замена входных дверей согласно п. 3.23, 3.24, 3.26, 3.58,3.59 СНИП	Орг, ТСР

Приложение 4 (Г)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" июня 2017г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

корпус МДОУ детского сада №8 города Алушты

Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялтинская , 19А

Наименование объекта, адрес

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане (по этажном)	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "30" июня 2017г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

корпус МДОУ детского сада №8 города Алушты

Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялтинская , 19А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6,9,10, 24,25, 26	13	- ширина дверного проёма 50 см., - габариты кабины меньше 180x165, - отсутствует зона для кресло-качалки рядом с унитазом, - отсутствие мест крепления костылей, тростей, - отсутствуют поручни у унитаза и раковины, - зона у раковины меньше 90x110 см., - отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу, - отсутствует кнопка вызова персонала.	К, О, С	- реконструкция туалетных комнат (перенос стен) и водоотведения, - установка поручней у раковины и унитаза, - устройство креплений для костылей и тростей, - нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу, - установка кнопки вызова персонала. (п. 3.57, 3.67, 3.69, 3.71 СНиП)	Орг, ТСП, ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г) ВНД-(К,О,С)	6,9,10,11 24,25,26	13	Текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1от "30" июня 2017 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Корпус МДОУ детского сада №8 города Алушты
Российская Федерация, Республика Крым, г.Алушта ул.Ялтинская , 19А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта (п. 3.51, 3.52, 3.53, 3.55 СНиП, ГОСТ Р 51671, НПБ 104)	ТСР, орг, ТР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие акустической системы оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие дублирования информации тактильными плитами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД	13,12	14,15	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Траншито, пронумеровано и скреплено печатью на 22 (двадцати два) местах.

Заведующий МДОУ
Генерал Сагун
города Асугунма
Алиа
Торжеская Со.




Фото 12.
Пути эвакуации (в
Т.ч. зоны
безопасности)